



technische Information

Dateiname	4120129I.gtsi
Kamera	TVS500

Aufnahmen



Auswertungen

Profile Diagram

Aufnahmezeitpunkt

16:14:57 12.04.2018

Umweltbedingungen

Innenanalyse, Raumtemperatur ca. 23 Grad Celsius

Sonstige Informationen

Maschine 28; links

Histogramm

Fehlerklasse

Beim Messpunkt A
Klemmen überprüfen

Beschreibung